

Protokoll der Verbandsschau vom 7. April 2025

Gemeinden: **Kemnitz, Neu Boltenhagen, Brünzow, Loissin**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 10:35 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **10 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 50/1 Im Grabenprofil liegt eine Silberweide. Die Gemeinde wird den Baum in Zusammenarbeit mit dem Landwirt entfernen.	sdl. Loissin	Eigentümer	☐
2.	Graben 50/1/001 In die Vorflut mündet die Ortsentwässerungsgraben von Loissin ein. Die Durchlässe sind teilweise zugesetzt und der Graben wurde nicht unterhalten, sodass es zum Rückstau kommt. Der WBV hat darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Graben nicht um ein Gewässer 2. Ordnung. Für die Unterhaltung ist daher die Gemeinde zuständig.	Loissin	Gemeinde	☐
3.	Graben 48/2 Es wurde darauf hingewiesen, dass der Graben nur einseitig unterhalten wurde, sodass es zu Jungaufwuchs diverser Baumarten kam. Der WBV nimmt den Graben für die Holzung und Grundräumung auf. Der Kontrollschacht K12 wurde zu einem Unterflurschacht zurückgebaut.	Westl. Kemnitzerhagen	WBV	☐
4.	Graben 57 Die Überdeckung des Durchlasses Station 23+86 wurde vom Eigentümer fast vollständig entfernt. Das Gewässer läuft weiterhin durch den Durchlass DN 500 ab. Eine Überfahrt ist zwecks Unterhaltung nicht erforderlich.	Neu Boltenhagen	WBV/ Eigentümer	☐
5.	Graben 58/006 Es wurde darauf hingewiesen, dass es bei dem verrohrten Abschnitt des Gewässers zu Versatz zwischen Rohrelementen gekommen ist. Die Rohrleitung DN 400 wurde 2012 erneuert. Bei örtlicher Beschau konnte ein solcher Versatz nicht festgestellt werden.	Neu Boltenhagen	WBV	☐
6.	Graben 55 In dem Gewässer kommt es zu einem Rückstau. Grund hierfür ist ein Straßendurchlass, der zu hoch über der Gewässersohle installiert wurde. Weiterhin wurde ein illegales Bauwerk bei Station 8+65 in Form eines Steges errichtet. Es wird entnommen werden.	Rappenhagen	WBV	☐
7.	Graben 55 Es sind Böschungsabbrüche entstanden. Der Graben soll aber der Straße bis zum Ende grundgeräumt werden.		WBV	

8.	Graben 56/1 Am Bahndurchlass Station 6+19 wurde der Rechen einlaufseitig durch gesägte Stämme versperrt und zum Teil nach innen gedrückt. Die Stämme werden entnommen und der Rechen erneuert.	Stilow	WBV
----	---	--------	-----

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Tornow
Schauführer