

## Protokoll der Verbandsschau vom 16. April 2026

**Gemeinden:** Lubmin, Kröslin, Wusterhusen, Rubenow

**Uhrzeit:** 8:30 Uhr bis 11:35 Uhr

**Anzahl Teilnehmer:** 11 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 73/1/001</b> Das Gewässer muss geholzt und geräumt werden. Der WBV wird dies entsprechend einplanen.	Wusterhusen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>54 Konerower Dorfgraben</b> Im und am Gewässer befinden sich diverse Baumaterialien einer Errichtung eines neuen Eigenheimes. Der WBV und die untere Wasserbehörde sind zu diesem Thema bereits informiert.	Konerow	WBV UWB	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Östliche Ziese / SW Rubenow</b> Im Bereich des Gewässers befindet sich böschungsnah eine Verwallung. Es handelt sich hierbei nicht um einen landwirtschaftlichen Schutzdeich.	Rubenow	Gemeinde	<input type="checkbox"/>
4.	<b>72 Buttermilchgraben</b> Es wurde ein weiterer Biberdamm in dem Gewässer in Richtung Hafen gemeldet. Bislang gab es keine Hinweise seitens der Anlieger auf bestehende Abflussprobleme.	Vierow	WBV UNB	<input type="checkbox"/>
5.	<b>54/1 nördlicher Vorfluter / 54/1/002</b> Es wurde angemerkt, dass ein Graben, der in den nördlichen Vorfluter mündet, nicht unterhalten wurde. Der Graben wird im Zuge des Unterhaltungsplanes 2025 gekrautet.	Rubenow	WBV	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Schöpfwerk Rubenow</b> Der Mahlbusen des SW Rubenow ist einer Instandsetzung bedürftig. Der umliegende alte Zaun wird durch die Eigentümer abgebaut und entsorgt. Es wird eine Krautung und Entschlammung vorgesehen.	Rubenow	WBV Eigentümer UNB	<input type="checkbox"/>
7.	<b>56/1/015</b> Im Bereich des DL Station 9+65 kommt es zu Abflussproblemen. Der WBV wird die Höhe sowie die Dimensionierung des DL überprüfen.	Östl. Klein Ernhof	WBV	<input type="checkbox"/>
8.	<b>76 Blankwassergraben</b>	Nördl. Stevelin	WBV	

	Der Graben wurde bei den letzten Krautungen nicht berücksichtigt. Der WBV nimmt den Graben in den nächsten UHP auf.		
9.	<b>Graben 73/002</b> Im Bereich des Gewässerrandstreifens soll Bausauhub in Form eines Walles verteilt werden. Der WBV hat darauf hingewiesen, dass der Fuß des Walles nicht auf dem Gewässerrandstreifen sein darf und dementsprechend Abstand gehalten werden muss.	Lubmin	Eigentümer WBV
10.	<b>Graben/Rohrleitung 73/001</b> Bei Station 6+04 befindet sich ein Trichter über einem Unterflurschacht. Ältere Schachteile wurden auf dem UFS abgelegt. Der UFS wird vom WBV instandgesetzt, die Betonreste werden entsorgt.	Lubmin-Wusterhusen	WBV

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein  
Protokollführer

Tornow  
Schauführer