

Protokoll der Verbandsschau vom 3. April 2025

Stadt: **Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 13:00 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **10 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 25/1/006 Der Einlauf der Regenentwässerung der Anlieger mündet zu tief in das Gewässer ein, sodass es bei Regenereignissen zu Rückstau kommt. Der Durchlass südlich bei der Tankstelle wurde zu hoch eingebaut. Die Untere Wasserbehörde wird entsprechende Unterlagen und Genehmigungen anfordern und den Sachverhalt prüfen.	Greifswald	WBV UWB Eigentümer	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 25/1 Die vorhandenen Durchlässe an der Kleingartenanlage werden entnommen. Ersatzvarianten sind in Prüfung. Es sollen durch die Eigentümer Anwohnerparkplätze am Gewässerrand ausgewiesen werden, damit die Unterhaltung nicht durch parkende KfZ erschwert wird.	Greifswald	Abwasserwerk Greifswald Eigentümer	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 25/018 Der Heckenschnitt kann, nach Angaben von Pächtern der Kleingartenanlage, nicht barrierefrei durchgeführt werden. Grund hierfür ist abgelegtes Mahdgut. Die Ablage auf der anderen Gewässerseite ist aufgrund einer Zuwegung nicht möglich.	Greifswald	WBV UWB	<input type="checkbox"/>
4.	Graben 28/2 Südlich der Hauptstraße ist die Unterhaltung des Grabens nicht möglich. Ursache ist das Abladen von Müll, Baustoffen, illegale Bauwerke sowie die nicht durchgeführte Gehölzpflege durch die Anlieger beidseitig des Gewässers. Die Anlieger wurden bereits zur Räumung aufgefordert, haben diese bisher jedoch nicht durchgeführt. Der Vorgang wird von der unteren Wasserbehörde aufgenommen.	Friedrichshagen	WBV UWB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Stadtgraben /001 Der Graben wurde von Station 1+05 bis 0+61 beräumt. Der Bereich bis zur Einmündung in den Teich im Tierpark ist beräumt, ist aber aufgrund von Bauarbeiten belegt.	Greifswald	WBV Abwasserwerk Greifswald	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6.	Graben 25/2 Vor dem Durchlass zu Graben 25/1 befindet sich Holz und Unrat im Gewässer. Der WBV wird die Räumung veranlassen.	Greifswald Verlängerte Scharnhorststraße	WBV	<input type="checkbox"/>
7.	Ketscherinbach Von Station 17+85 bis 17+35 wurden ältere Baumstubben aus dem Gewässerprofil im Sohlbereich entnommen. Das Abwasserwerk Greifswald wird die Stubben wieder an ihren vorherigen Standort einbringen.	Greifswald	Abwasserwerk Greifswald	<input type="checkbox"/>
8.	25/2 Im Graben wurde die Ölsperre vor dem Regenrückhaltebecken Scharnhorststraße erneuert.		Abwasserwerk Greifswald	<input type="checkbox"/>
9.	Ketscherinbach Bei Station 7+33 befindet sich ein Biberdamm im Gewässer. Zudem hat der Biber den Einlauf der Rohrleitung zu 26 Ketscherinbach vermindert. Es wird geprüft, ob eine Entnahme und Versatz des Dammes in Betracht kommen.	Wolgaster Straße	Abwasserwerk Greifswald WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Zitzow
Schauführer