

## Protokoll der Verbandsschau vom 26. März 2024

**Gemeinde:** **Süderholz**  
**Uhrzeit:** 8:30 Uhr bis 10:45 Uhr  
**Anzahl Teilnehmer:** 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>R/2</b> Im Bereich des Gewässers ab Station 6+48 befinden sich mehrere Biberdämme im Gewässer. Die Böschungen sind neben den Dämmen teilweise stark ausgekolkt, da der Damm im Wald seitlich geöffnet ist. Der Rückstau betrifft nicht die Kläranlage.	Willershusen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>23 Wuest Eldena</b> Östlich Wüst Eldena verursacht ein Biberdamm starke Auskolkungen. Es konnte derzeit keine Biberaktivität festgestellt werden. Die Böschung wird wieder hergestellt.	Wüst Eldena	WBV Unterhaltungsfirma	<input type="checkbox"/>
3.	<b>22/2</b> Der Durchlass Station 0+32 ist einlaufseitig defekt. Mindestens ein Rohrelement ist gesackt und die Böschung darüber eingebrochen. Verursacht wurde dies vermutlich durch Biberaktivität. Der WBV wird den Durchlass instand setzen.	Prützmanshagen	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	<b>21</b> Am Schacht K1 im Graben 21 ist ein Trichter. Der WBV macht einen Termin mit der Straßenmeisterei Grimmen zum weiteren Vorgehen.	Bartmannshagen	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.  
Hein  
Protokollführer

gez.  
Bodenhagen  
Schauführerin