

## Protokoll der Verbandsschau vom 27. März 2023

**Gemeinden:** **Hinrichshagen, Dersekow**

**Uhrzeit:** 8:30 Uhr bis 10:00 Uhr

**Anzahl Teilnehmer:** 3 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 23</b> „Schluchtengraben“ westlich der L 261: Beim Einlauf in die Rohrleitung wurde der Graben instandgesetzt. Die beiden Abstürze aus Steinen reduzieren die Fließgeschwindigkeit und die Sandablagerungen. Am Ende der Schlucht ist der Auslauf der Rohrleitung noch zu sehen. Beim nächsten Oberflurschacht ist der Sichtpfahl kaputt.	Hinrichshagen Hof 2	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Rohrleitung 29/1</b> Beim Schacht auf dem Gelände des Zweckverband Boddenküste (ZWAB) der Kläranlage Dersekow sind Wurzeln im eingehenden Rohr erkennbar. Es steht eine Weide auf dem Gelände des ZWAB, die sich im Trassenbereich der Rohrleitung befindet. Die Weide und die Weidenwurzeln müssen entfernt werden.	Dersekow Kläranlage	ZWAB/ WBV	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Rohrleitung 30/1</b> Der Schacht am Weg wurde kontrolliert – in Ordnung. <b>Graben 24/3/004</b> Beim Einlauf in die Verrohrung unter der A 20 ist ein Weidenstrauch auf dem Rohr gewachsen.	Alt Pansow	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Graben 24/3</b> Die Unterhaltung des Grabens erfolgte bis zum Erdhaufen (Wegsperre) etwa 30 m vor der Brücke der A 20. Unter der Brücke ist kein Pflanzenbewuchs. Auf der Böschung sind Spuren von Wildtieren zu sehen.	Alt Pansow		

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen  
 Protokollführerin

Pautsch  
 Schauführer