

Protokoll der Verbandsschau vom 16. März 2023

Gemeinde: Mesekehagen

Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

Der Landwirt Herr Jacobsen hat keine Probleme.

Der Schauführer überprüft die Abarbeitung der Punkte des letzten Protokolls.
Es stehen noch Reparaturen von Stauanlagen an.

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 7 K/001 Der WBV hat den Durchlass frei geräumt. Er muss noch gespült werden. Die Einlaufstirnwand ist sehr steil zur Straße. Unmittelbar vor dem Durchlass mündet ein Dränkasten aus. Dieser liegt unter dem Wasserstand.	Groß Karren-dorf	WBV Gemeinde	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 7 K/007 Der Straßendurchlass soll gespült werden. Vor dem Durchlass stehen Erlen. Es müssen die überhängenden Äste geschnitten werden. Am Graben ist Stacheldraht, der vorher entfernt werden muss. Unterhalb des Durchlasses stehen Weiden auf der linken Seite, die die Unterhaltung von rechts behindern. Es liegen abgebrochene Äste über dem Graben. Der WBV informiert die Eigentümer.	Frätow Sand-berg	WBV Eigentümer	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 1 Kalkvitz Bei dem 4 m langen Durchlass sind die Fugen undicht und die Überdeckung ist gering. Da der Durchlass für die Unterhaltung notwendig ist, sollen die Fugen abgedichtet werden. Die Rückschlagklappe am Waldweg soll im Sohlenbereich frei geräumt werden.	Kalkvitz Nähe Strand	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Protokollführerin

Unkenstein
Schauführer