

Protokoll der Verbandsschau vom 14. März 2023

Gemeinde: **Sundhagen (Bereich Miltzow, Reinberg und Kirchdorf)**

Uhrzeit: 8:30 bis 8:55 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 5 gemäß Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<p>Rohrleitung 9/038 Nördlich des Schreiberweges soll ein neues Haus gebaut werden. Der WBV hat deshalb den Rohrleitungsabschnitt gespült und mit der Kamera befahren lassen, um die genaue Lage und den Zustand zu erfassen. Die Auswertung liegt noch nicht vor. Der nächste Unterflurschacht wurde im gegenüberliegenden Garten markiert. Im Schacht befinden sich Wurzelreste. Der Schacht muss mit Technik freigelegt werden. In unmittelbarer Nähe zur Rohrleitungstrasse befindet sich eine Weide am Schreiberweg. Der Baum muss entfernt werden. Bei der Kamerabefahrung wurde eine Einleitung im Rohrscheitel der Rohrleitung festgestellt.</p>	Reinken- hagen	WBV Eigentümer UWB	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Mannhagener Moor Im Bereich des Mannhagener Moores wurden vor kurzem Holzungsarbeiten durchgeführt.</p>	Mann- hagen	Land- gesellschaft	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Schauführer