

Protokoll der Verbandsschau vom 21. März 2023

Stadt: Grimmen
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 11:11 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 5 siehe Teilnehmerliste

Der Förster Herr Wojtek hat keine Probleme an den Gewässern. In den Zeiten der wenigen Niederschläge soll das Wasser in den Wäldern zurückgehalten werden. Die Anpflanzung an den Gräben 20/011+012 muss wiederholt werden.

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<p>Graben 32/1/1 Die Kabelkreuzung (Solarpark Deponie) ist nun etwa 1 m über der Sohle des Grabens ausgeführt worden. Es stehen 2 kleine Warnschilder. Der WBV hatte 1 m unter der Grabensohle gefordert.</p> <p>Graben 32/1/2 Im Bereich der Deponie ist die Unterhaltungstrasse mit großen Steinen zugestellt, so dass die Unterhaltung nicht ausgeführt werden kann.</p> <p>Graben 32/1/004 Es ist ein Teilstück des Grabens verrohrt worden – der WBV wurde nicht beteiligt und wird dies bei der Unteren Wasserbehörde anzeigen.</p>	Deponie Grimmen	UWB	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Graben 21 Beim Graben 21 und 21/006 wurden die überhängenden Äste geholt.</p>	Heidebrinker Weg		
3.	<p>Graben 20/002 Der letzte Durchlass muss unbedingt freigeräumt und anschließend gespült werden.</p>	südlich Hohenwarth	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	<p>Graben 20/003 Der Rohrleitungsauslauf beim Wasserwerk ist in Ordnung. Der Graben wurde beim 2. Teich überprüft. Die Sohle ist nicht tiefer als die Durchlässe. Um mehr Rückhalt in den Teichen herzustellen, müssten die Teiche wieder hergestellt werden. Der WBV ist nicht für die Unterhaltung der Teiche zuständig.</p>	Hohenwarth	Eigentümer	
5.	<p>Graben 20/023 Die Trasse am Graben ist bis zum Straßendurchlass nicht mehr frei.</p>	Hohenwarth	Eigentümer	

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Protokollführerin

Schulz
Schauführer