

Protokoll der Verbandsschau vom 5. April 2023

Gemeinden: **Groß Kiesow, Züssow, Behrenhoff, Hanshagen**

Uhrzeit: 8:45 Uhr bis 10:50 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<p>Brandmühlengraben Der Bereich von der B 109 bis zur Einmündung des Grabens 45 Gladrower Bach wird nicht gemäht, weil das Fließgewässer naturnah ablaufen soll. Wenn das Wasser nicht schadlos ablaufen kann, müssen die notwendigen Arbeiten mit dem Naturschutz abgestimmt werden. Für Bäume sind die Eigentümer verantwortlich. Hanshagener Bach Nördlich der B 109 wurde der Biber Damm illegal geschlitzt. Die Polizei ermittelt.</p>	Hanshagen	<p>WBV</p> <p>Eigentümer</p>	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Graben 43/6 Südlich an der Bahn ist der Biber aktiv, hauptsächlich im Becken daneben. Dadurch liegen jetzt Sträucher und Äste in der Sohle des Grabens. Im Herbst soll der Graben freigeschnitten werden.</p>	Groß Kiesow	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	<p>44/1/1 D-Graben und Brandmühlengraben Der Straßendurchlass wurde frei geräumt. In der letzten Woche wollte der WBV den Damm im Brandmühlengraben mit Bagger bis auf 80 cm Resthöhe abtragen, musste aber feststellen, dass der Damm vollständig beseitigt wurde und die Böschung beschädigt war. Der Biber baut jetzt weiter stromabwärts im Wald.</p>	Schlagtow Meierei		
4.	<p>Rohrleitung 43/6 Parallel zur Bahn ist der Vorfluter verrohrt. Vor Jahren hat der WBV die Gemeinde schon auf das Alter und der ungünstigen Lage hingewiesen. Dort ist kein Rankommen. Der WBV wird vom Oberflurschacht in der Wiese versuchen bis zum nächsten Unterflurschacht, der direkt am Bahnübergang sein soll, eine Kamerabefahrung durchzuführen. Langfristig wäre es gut, wenn die Leitung umverlegt wird. Für verrohrte Gewässer, die nicht geöffnet werden können, gibt es nun Fördermittel. Eine Kostenbeteiligung der Bahn und der Kreisstraße sollte erfolgen. Dies kann durch die Untere Wasserbehörde bestimmt werden.</p>	Groß Kiesow	<p>WBV</p> <p>Gemeinde</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	<p>Graben 43/3 Herr Steinberg hat keine Probleme in diesem Bereich. Es ist bekannt, dass der Biber bei Guest tätig ist und den Ablaufgraben der Kläranlage zugebaut hat. Es sind schon viele Bäume umgefallen, die dann auf der Stilllegungsfläche lagen. Wenn es Probleme gibt, meldet sich Herr Steinberg.</p>	Guest		



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

Verbandsschau Schaubezirk 7

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Protokollführerin

Schöndorf
Schauführer