

Protokoll der Verbandsschau vom 30. März 2023

Gemeinden: **Kemnitz, Neu Boltenhagen, Brünzow, Loissin**

Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 9 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 57/027, Ziese/035, 54/2/001-003 Der Bewirtschafter der Wiesen ist Herr von Bomhard. Die Gräben sollen grundgeräumt werden.	Neu Boltenhagen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	56/1/005 Stampfwiesengraben Der Graben soll jedes Jahr gekrautet werden. In diesem Jahr soll er auch grundgeräumt werden.	Stilow	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 48/1/005 Krügershof südlich der Bahn: Die Gräben wurden letztes Jahr gekrautet. Der Neuaufwuchs (Strauch) ist an einigen Stellen stehen geblieben. Herr Radloff zeigt das Bild. Der Abfluss ist nicht behindert. Der WBV wird den Neuaufwuchs abfräsen lassen.	Kemnitz-Meierei	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Biber – Westliche Ziese, Östliche Ziese und Hanshagener Bach Der Biber ist nun an vielen Fließgewässern und baut die Gräben zu. Wo der WBV handeln darf, liegt von der Unteren Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung vor. Bei neuen Fällen wird das Bibermanagement des Landes informiert.	Neuendorf, Kemnitz	WBV	<input type="checkbox"/>
5.	Hanshagener Bach und H. Bach/007 Herr Kurowski möchte, dass im unmittelbaren Bachbereich die Vorfluter geräumt werden sollen. Der WBV wird vorher die notwendigen Arbeiten mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abstimmen.	Kemnitz	WBV/ UNB	<input type="checkbox"/>
6.	Westliche Ziese Die Verrohrung unmittelbar an der Bahn kann verkürzt werden und wieder geöffnet werden. Die Arbeiten können im Zeitraum ab 15.07. bis 15.08. erfolgen.	Stilow/ Kemnitz	WBV	<input type="checkbox"/>
7.	55/002 Der Düker (Kreuzung ZWAB) soll wieder gespült werden.	Rappenhagen	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Protokollführerin

Tornow
Schauführer