

Protokoll der Verbandsschau vom 23. März 2023

Gemeinden: Wackerow und Levenhagen

Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	SW Petershagen 1 und 2, SW Jarmshagen Der Bürgermeister möchte von den Mahlbussen die Größe des Fassungsvermögens zwecks Wasserentnahme mit der Feuerwehr wissen. Der WBV wird dazu eine Stellungnahme abgeben.	Petershagen	WBV/ UWB	<input type="checkbox"/>
2.	Die Rohrleitung 12/013 wurde mit einer Baustraße (zum Solarpark) überbaut. Dabei ist der Bauschutt in den Schacht gelangt und behindert den Abfluss.	Immenhorst	Betreiber Solarpark	<input type="checkbox"/>
3.	Deichpflege mit Schafen Es wird die Deichpflege mit Nachmahd beim Deich Petershagen 1 abgenommen. Der Schafhalter Herr Pautsch ist an weitere Deiche zur Pflege interessiert. Für den Deich Petershagen 2 soll der Werkvertrag erneuert werden. Da der WBV die Deiche erst im August/September mähen wird, ist eine Schafbeweidung vorher möglich.	Groß Petershagen	WBV/ Schafhalter	<input type="checkbox"/>
4.	Rohrleitung 17/4 Es fehlt der Deckel beim ersten Oberflurschacht am Mahlbussen.	Petershagen	WBV	<input type="checkbox"/>
5.	16 Petershagen Beim Schöpfwerk Petershagen wurden an den Vorflutgäben die überhängenden Äste geholt und rüber gefallene Bäume rausgeholt. Die Gräben sollen im Zuge der turnusmäßigen Unterhaltung grundgeräumt werden.	Petershagen	WBV	<input type="checkbox"/>
6.	Graben 16/3 P Der Stadforst hatte zugesagt, sich um die umgekippten Bäume zu kümmern, die über dem Graben liegen. Das ist bisher nicht geschehen. Die umgekippten Bäume wurden schon in den Protokollen 2020 und 2021 erwähnt. Graben 16 P/004, 20 Wackerow Im Eichwald sind eine Wiedervernässung und eine Abkopplung vom SW Petershagen 1 durch die Stadt geplant.	Steffenshagen	Stadforst UHGW	<input type="checkbox"/>
7.	4 Kowaller Beek Es ist ein Biberdamm im Graben, der einen Rückstau bis zum Walddurchlass bewirkt. Der Damm darf nicht weggenommen werden.	Klein Petershagen	WBV	<input type="checkbox"/>
8.	16 P/005 An der Kreisstraße endet der Graben. Im Wald liegen abgeschnittene Baumreste im Graben und müssen von dem Forst beseitigt werden. Der Durchlass ist ausgefahren. Der Graben muss geräumt werden.	Klein Kieshof	Uni Forst/ WBV	<input type="checkbox"/>
9.	Graben 19 B/007 Der Graben soll geholt werden – Strauchwerk und überhängende Äste. Gemäht wurde er.	Alt Ungnade	WBV	<input type="checkbox"/>

10.	Schöpfwerk Levenhagen Aus der Sicht des Landwirtes kann der Wasserstand nicht angehoben werden, weil die Rohrleitung 18/001 sonst nicht mehr auslaufen kann und die Entwässerung von Boltenhagen dranhängt. Eine Möglichkeit ist der Stau St 118 am Mahlbusen. Da dieser nicht mehr funktioniert, soll er instandgesetzt werden.	Boltenhagen	WBV	<input type="checkbox"/>
11.	Rohrleitung 19 B/001 Auf dem Acker südlich der B 109 ist eine Nassfläche. Die Rohrleitung hat nur Unterflurschächte. Die NOLA wird nach der Ernte nachschauen, ob es an der Dränage liegt.	Boltenhagen	NOLA/ WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
 Protokollführerin

Pautsch
 Schauführer