

## Protokoll der Verbandsschau vom 16. März 2023

**Gemeinde:** Neuenkirchen

Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 12:50 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 3 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 10 K/004</b> Die Holzung (Strauch) am Ende des Grabens soll im Winter durchgeführt werden. Eine freie Trasse ist zurzeit erkennbar. Am Hauptgraben 10 Kooser See sollen ebenfalls die überhängenden Äste geschnitten werden. Eine Räumung erfolgt dann im Anschluss.	Olden- hagen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Graben 10 Kooser See</b> Das Wasser vom Kieshofer Moor läuft zurzeit nicht über die Schwelle. Der Straßendurchlass steht im Rückstau und ist kaum zu sehen. Der Durchlass beim Radweg wurde neu gebaut und liegt höher als der Straßendurchlass.	Olden- hagen an B 105		
3.	<b>12 Kohlgraben – Straße „Am Kohlgraben“</b> Der WBV hat die Trasse am alten Klärbecken bearbeitet, damit die Unterhaltungsfahrzeuge lang fahren können. In der Trasse steht 1 Schacht, der heruntergesetzt werden muss. Der Zaun müsste freigeschnitten werden. Auf der anderen Seite der Straße stört ebenfalls 1 Schacht und das Straßenschild die durchgehende Unterhaltung.	Neuen- kirchen	WBV/ Gemeinde	<input type="checkbox"/>
4.	<b>12 Kohlgraben – Umgehungsstraße – Gemeinde Wackerow</b> Die Rohrleitung 12/013 wurde mit einer Baustraße überbaut. Dabei ist der Bauschutt in den Schacht gelangt und behindert den Abfluss.	Immen- horst	WBV/ UWB/ Bauamt	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen  
Protokollführerin

Unkenstein  
Schauführer