

## Protokoll der Verbandsschau vom 14. März 2023

**Gemeinde:** Sundhagen (Bereich Wilmschagen und Horst)

**Uhrzeit:** 11:00 bis 12:10 Uhr

**Anzahl Teilnehmer:** 6 gemäß Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit
1.	<b>Gräben R/8/6 und R/8/7</b> Es sollen 5 Durchlässe gespült werden. Die Ausläufe müssen vorher mit Bagger freigeräumt werden.	Horst Knaaksche Wiese	WBV <input type="checkbox"/>
2.	<b>Rohrleitung 19/010</b> Die Wegebaumaßnahme der Gemeinde ist genehmigt worden und die Rohrleitung 9/010 soll bis zum Teich geöffnet werden.	Horst	Gemeinde
3.	<b>Graben 16/1</b> Der Förster zeigt die vernässten Flächen durch 2 Biberdämme nördlich des Forsthauses. 2 Neuaufforstungsflächen stehen mittlerweile unter Wasser. Die Bäume werden dort eingehen. Der Biberdamm in der Wiese reicht jetzt sogar über das Grabenprofil hinaus. Der <b>Graben 16/1/001</b> steht dadurch Bord voll. Zu erkennen ist auch der Rückstau durch die Biberdämme im <b>Graben 16 Z/020</b> am Heidberg. Aufgrund der Biberverordnung kann der WBV hier nicht tätig werden.	Nördlich Horst, Forst	
4.	<b>16 Z Rienegraben</b> Bei diesem Biberdamm darf der WBV einen Abtrag vornehmen. In den letzten 2 Wochen hat der Biber den Damm nicht wieder erhöht. Es sind, wie erwartet, Böschungsrutschungen auf beiden Seiten entstanden.	Nördlich Segebaden- hau	

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen  
 Schauführer