

Protokoll der Verbandsschau vom 13. März 2023

Gemeinden: **Zarrendorf, Wendorf, Stralsund, Elmenhorst, Wittenhagen und Sundhagen (Bereich Brandshagen und Behnkendorf)**

Uhrzeit: 8:30 bis 10:25 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 gemäß Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 1/031 Der Graben wurde ordnungsgemäß geräumt. Der Zulauf mit dem Ablauf der Kläranlage ist milchig und riecht unangenehm. Der Zustand des eingeleiteten Abwassers soll von der Unteren Wasserbehörde überprüft werden.	Niederhof	UWB	<input type="checkbox"/>
2.	1 Brandshagener Bach Im Graben befand sich ein Biberdamm. Dieser durfte entfernt werden, weil der Abfluss der Kläranlage nicht gewährleistet war. Das Brückenbauwerk beim Wanderweg ist marode. Es gibt Auskolkungen und die Bausubstanz ist stark angegriffen. Die Gemeinde Sundhagen wird informiert.	Niederhof	Gemeinde	<input type="checkbox"/>
3.	7 Mühlgraben Beim Plattenweg südlich von Groß Miltzow hat wieder der Biber gebaut. Diesmal an 2 Stellen. Beim ersten Verbau liegen auch noch die entwurzelten Bäume des Sturms. Diese müssen vom Eigentümer entfernt werden. Der 2. Verbau ist an gleicher Stelle, in der Mitte abgängig und zur Ackerseite hin ist die Böschung ausgespült. Wegen des Regens ist eine starke Strömung erkennbar.	Groß Miltzow	Eigentümer WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Rohrleitung 9/038 Nördlich des Schreiberweges soll ein neues Haus gebaut werden. Der WBV hat deshalb den Rohrleitungsabschnitt gespült und mit der Kamera befahren lassen, um die genaue Lage und den Zustand zu erfassen. Die Auswertung liegt noch nicht vor. Der nächste Unterflurschacht wurde im Garten markiert. Im Schacht befinden sich Wurzelreste und müssen entfernt werden. In unmittelbarer Nähe zur Rohrleitungstrasse befindet sich eine Weide am Schreiberweg. Der Baum muss entfernt werden.	Reinken- hagen	WBV Eigentümer	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
Protokollführerin

Trimborn
Schauführer