

Protokoll der Verbandsschau vom 20. März 2025

Stadt: Grimmen
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 08:50 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 4 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 32/1/005 Der ZWAG führt anfallendes Regenwasser in den Graben ab. Die Rohrleitung der Entwässerung liegt unterhalb Gewässersohle. Nach dem Spülen dieser Leitung ist es zu Böschungsabgang im Bereich des Auslaufes der RL gekommen. Es wird geprüft, ob die Einleitung so genehmigt worden ist.	ZWAG Grimmen	WBV Untere Wasserbehörde	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 32/1/1 Die Kabelkreuzung (Solarpark Deponie) ist weiterhin unverändert und verläuft nur mit einem halben Rohr abgedeckt, etwa 1 m über der Sohle des Grabens. Es stehen 2 kleine beschädigte Warnschilder. Der WBV hatte 1 m unter der Grabensohle gefordert. Anmerkung: Gleicher Zustand Schau 2024	Heidebrinker Weg	Untere Wasserbehörde	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 32/1 Die Dränagen sind in der Böschung markiert. Am Auslauf direkt ist keine Markierung. Die Dränausläufe haben keine Rückschlagklappen und sind nicht beschädigt. Der Graben soll von Station 525 bis 718 einseitig rechts unterhalten werden.	An den Kammern	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Graben 32/1 und 32/1/001 Im Bereich des Durchlasses von Graben 32/1/001 in den Graben 32/2 befinden sich Wurzeln eines Baumes auslaufseitig und verhindern einen Ablauf. Der WBV wird den Bereich Räumen lassen.	Grimmen	WBV	
5.	32 Schwedengraben An Station 16+49 befindet sich der Rest eines Staubauwerkes aus der Zeit, als der Schwedengraben in die Trebel führte. Das Staubauwerk befindet sich nun auslaufseitig an dem Durchlass. Der WBV wird die Betonteile aus dem Gewässer entfernen lassen.	An den Kammern	WBV	

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Bodenhagen
Schauführerin