

Protokoll der Verbandsschau vom 18. März 2026

Gemeinde: **Süderholz**
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 10:45 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	R/2 Im Bereich des Gewässers ab Station 6+48 befinden sich mehrere Biberdämme im Gewässer. Die Böschungen sind neben den Dämmen teilweise stark ausgekolkt, da die Dämme im Wald seitlich geöffnet sind. Instandsetzungsarbeiten haben an anderer Stelle im gleichen Bereich stattgefunden und sind davon nicht betroffen. Der Rückstau im Gewässer betrifft nicht die Kläranlage.	Willershusen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	20/4 Im Bereich südl. der OL Willerswalde behindern überhängende Äste einer anstehenden Schlehenhecke die Unterhaltungstätigkeit. Es wird ein Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde gestellt. Die Arbeiten werden, nach Genehmigung, in die Holzungsplanung für 2027 aufgenommen.	Willerswalde	WBV Unterhaltungsfirma	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein
Protokollführer

Mau
Schauführer