

## Protokoll der Verbandsschau vom 19. März 2026

**Stadt:** Grimmen  
**Uhrzeit:** 8:35 Uhr bis 08:50 Uhr  
**Anzahl Teilnehmer:** 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 32/1/005</b> Der ZWAG führt anfallendes Regenwasser in den Graben ab. Die Rohrleitung der Entwässerung liegt unterhalb Gewässersohle. Nach dem Spülen dieser Leitung ist es zu Böschungsabgang im Bereich des Auslaufes der RL gekommen. Es wird geprüft, ob die Einleitung so genehmigt worden ist. <b>Anmerkung: Gleicher Stand Schau 2025</b>	ZWAG Grimmen	WBV Untere Wasserbehörde	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Graben 32/1/1</b> Die Kabelkreuzung (Solarpark Deponie) ist weiterhin unverändert und verläuft nur mit einem halben Rohr abgedeckt, etwa 1 m über der Sohle des Grabens. Es stehen 2 kleine beschädigte Warnschilder. Der WBV hatte 1 m unter der Grabensohle gefordert. <b>Anmerkung: Gleicher Zustand Schau 2025</b>	Heidebrinker Weg	Untere Wasserbehörde	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein  
Protokollführer

Mau  
Schauführer