

Protokoll der Verbandsschau vom 04. März 2024

Gemeinde: Sassen-Trantow
Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 4 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit
1.	Graben 30/2 Der Konus des Kontrollschachtes K8 wurde angefahren und leicht beschädigt, ist jedoch stabil. Der WBV sieht derzeit keine Veranlassung zur Reparatur.	Groß Zetelwitz	WBV



Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Pautsch
Schauführer