

## Protokoll der Verbandsschau vom 24. März 2026

**Gemeinden:** **Wackerow und Levenhagen**

**Uhrzeit:** 8:30 Uhr bis 11:15 Uhr

**Anzahl Teilnehmer:** 5 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 17</b> Die Rohrleitung des Gewässers kann nicht frei auslaufen, da das Schöpfwerk Jarmshagen einen zu hohen Wasserstand fährt. Der Einschaltpegel des Schöpfwerkes wurde umgestellt und wird in Absprache mit den Anliegern reguliert.	Jarmshagen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Graben 17/2/003</b> Hinter dem Auslauf der Rohrleitung des Grabens hat sich nach dem HW im Frühjahr eine Sandaufspülung gebildet. Der WBV wird dies beheben lassen.	Jarmshagen Hof III	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Graben 18</b> Zwischen den Rohrleitungen 18/007 und 18/006 befindet sich ein Trichter im Bereich des Gewässerrandstreifens. Im Graben ist in diesem Bereich ein erhöhter Sedimenteintrag festgestellt worden. Es handelt sich bei der Leitung Beton DN300 nicht um ein Gewässer 2. Ordnung.	Levenhagen	Eigentümer	
4.	<b>Graben 17/3</b> Die Böschung des Gewässers ist mit Jungaufwuchs bestanden und kann daher nicht unterhalten werden. Dieser Zustand wird kurzfristig behoben. Weiterhin kam es nach dem HW im Frühjahr zu einem Abrutschen zweier Böschungsbereiche. Die Böschung wird instandgesetzt und der Graben geräumt und wieder in die Unterhaltung aufgenommen.	Jarmshagen	WBV	
5.	<b>Deich_R07 / SW Petershagen 2</b> Die Böschung des Deiches wurde binnenseitig durch schweres Gerät befahren. Um diesen Zustand abzustellen, wird der Bereich mit Blöcken versperrt. Der WBV wies darauf hin, dass das Befahren der Deiche grundsätzlich nicht gestattet ist.	Groß Petershagen	WBV Anlieger	

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein  
Protokollführer

Pautsch  
Schauführer