

Protokoll der Verbandsschau vom 25. März 2026

Gemeinden: **Hinrichshagen, Dersekow**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 10:00 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **6 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 21 H/004 Durch Jungaufwuchs ist die Unterhaltung des Grabens in Teilen erschwert. Der WBV nimmt den Graben für die kommende Holzung auf.	Neu Ungnade	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 29 In der der Rohrleitung befindet sich bei St. 9+94 ein Trichter. Der Landwirt hat einer sofortigen Reparatur zugestimmt.	Dreizehnhausen	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 23/1 Im Bereich der Ortslage befindet sich ein Durchlass Beton DN 600 St 11+55. Durch aufliegende Betonteile ist der Scheitel der Rohrelemente ein- und auslaufseitig gebrochen. Für den baulichen Zustand des Bauwerkes sind die Eigentümer zuständig. Die Untere Wasserbehörde will den Sachverhalt überprüfen.	Hinrichshagen Hof II	Eigentümer UWB	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein
Protokollführer

Pautsch
Schauführer