

Protokoll der Verbandsschau vom 09. April 2025

Gemeinden: **Lubmin, Kröslin, Wusterhusen, Rubenow**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 11:35 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **7 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 73/1/001 Das Gewässer muss geholzt und geräumt werden. Der WBV wird dies entsprechend einplanen.	Wusterhusen	WBV	☐
2.	54 Konerower Dorfgraben Im und am Gewässer befinden sich diverse Baumaterialien einer Errichtung eines neuen Eigenheimes. Der WBV und die untere Wasserbehörde sind zu diesem Thema bereits informiert.	Konerow	WBV UNB	☐
3.	Östliche Ziese / SW Rubenow Im Bereich des Gewässers befindet sich böschungsnah eine Verwallung. Es handelt sich hierbei nicht um einen landwirtschaftlichen Schutzdeich.	Rubenow	Gemeinde	☐
4.	72 Buttermilchgraben Es wurde ein weiterer Biberdamm in dem Gewässer in Richtung Hafen gemeldet. Bislang gab es keine Hinweise seitens der Anlieger auf bestehende Abflussprobleme.	Vierow	WBV UNB	☐
5.	54/1 nördlicher Vorfluter / 54/1/002 Es wurde angemerkt, dass ein Graben, der in den nördlichen Vorfluter mündet, nicht unterhalten wurde. Der Graben wird im Zuge des Unterhaltungsplanes 2025 gekrautet.	Rubenow	WBV	☐
6.	Schöpfwerk Rubenow Der Mahlbusen des SW Rubenow ist einer Instandsetzung bedürftig. Der umliegende alte Zaun wird durch die Eigentümer abgebaut und entsorgt. Es wird eine Krautung und Entschlammung vorgesehen.	Rubenow	WBV Eigentümer UNB	☐
7.	56/1/015 Im Bereich des DL Station 9+65 kommt es zu Abflussproblemen. Der WBV wird die Höhe sowie die Dimensionierung des DL überprüfen.	Östl. Klein Ernhof	WBV	☐

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

Verbandsschau Schaubezirk 6

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Tornow
Schauführer