

## Protokoll der Verbandsschau vom 14. April 2026

**Gemeinden:** **Kemnitz, Neu Boltenhagen, Brünzow, Loissin**

**Uhrzeit:** **8:30 Uhr bis 10:35 Uhr**

**Anzahl Teilnehmer:** **7 siehe Teilnehmerliste**

|    | Gewässer/Anlage   | Ort                         | Zuständigkeit            |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Graben 50/2/001</b><br>Am Schacht K8 befindet sich eine große Ausspülung. Da derzeit der Acker nicht befahren werden kann, wird die Gemeinde die Ausspülung zunächst verfüllen.<br>Die Reparatur erfolgt nach Herstellung der Baufreiheit sowie der Leitungsabfrage.   | Straße Loissin-Gahlkow      | WBV<br>Gemeinde          |
| 2. | <b>Graben 56/1</b><br>Bei St 30+40 befindet sich ein Trichter an der Rohrleitung. Aufgrund der erheblichen Tiefenlage der Sohle und des bereits bestellten Ackers, wird die Reparatur nach der Mahd erfolgen.<br>Der Landwirt wird den Bereich markieren.   | Klein Ensthoft (Mühlenberg) | WBV                      |
| 3. | <b>Westl. Ziese</b><br>Der Durchlass St. 37+08 ist verstopft.<br>Der WBV wird den Durchlass reinigen lassen.  | Kemnitz                     | WBV                      |
| 4. | <b>Bodden/004</b><br>Das Gewässer ist nicht ausgezäunt und durch Viehtritt zerstört.<br>In dem Bereich gab es bereits eine Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde wegen Nicht-Einzäunung von Gewässern.  | Neuendorf - Ausbau          | WBV<br>Anlieger<br>UWB   |
| 5. | <b>Kemnitzer Bach</b><br>Es wurde vermehrte Bibertätigkeit an dem Gewässer festgestellt.<br>Weiterhin wurde Bäume gemeldet, die in das Gewässer gekippt sind. Für die Bäume sind die jeweiligen Eigentümer zuständig.<br>Der WBV wird die Sachverhalte kontrollieren.   | Kemnitzer Hagen             | WBV<br>Eigentümer        |
| 6. | <b>Graben 49/004</b><br>Ein Anlieger hat einen Teil des Gewässers eingezäunt und einen neuen Durchlass installiert.<br>Der Vorgang wurde bei der Unteren Wasserbehörde und dem Wasser- und Bodenverband registriert.<br>Der Anlieger unterhält den eingezäunten Bereich selbst und ermöglicht dem WBV den Zugang zu dem Gewässerabschnitt.<br>Es wurde darauf hingewiesen, dass sämtliche bauliche Veränderungen im Schutzbereich des Gewässers Anzeige- bzw. Genehmigungspflichtig sind. | Ludwigsburg                 | Eigentümer<br>UWB<br>WBV |



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

**Verbandsschau Schaubezirk 6**

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein  
Protokollführer

Bodenhagen  
Schauführerin