

Protokoll der Verbandsschau vom 22. April 2026

Gemeinden: **Karlsburg, Wrangelsburg, Wolgast**

Uhrzeit: **8:45 Uhr bis 9:50 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **4**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit
1.	<p>Graben 45/006 In dem Bereich St 12+48 bis St 14+86 befindet sich Totholz im Gewässer und Jungaufwuchs an der Böschung sowie der Trasse. Zudem befindet sich ein baufällig gewordenes Absturzbauwerk in dem Gewässer, welches zum jetzigen Zeitpunkt kein Abflusshindernis darstellt. Der WBV lässt im nächsten Zeitraum die Trasse, die Böschung und den Graben wiederherstellen. Der Ausbau o.g. Bauwerkes wird geprüft.</p>	nrdl. Gladrow	WBV



Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein
 Protokollführer

Schöndorf
 Schauführer