

Protokoll der Verbandsschau vom 9. April 2024

Gemeinden: **Kemnitz, Neu Boltenhagen, Brünzow, Loissin**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 10:15 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **6 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Hanshagener Bach Der Biberdamm unterhalb des Bahndurchlasses ist zu hoch und muss herabgesetzt werden. Der WBV darf nur ab einer bestimmten Höhe tätig werden. Die Genehmigung wird an Herrn Kurowski weitergeleitet, damit auch er die Stauhöhe regelmäßig kontrollieren kann. Der WBV trägt den Damm nächstmöglich ab.	Kemnitz	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 55/003 Der Graben soll geräumt werden. Nach der Schau sind noch 2 Wochen Zeit.	Stilow	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 55/002 Der Graben soll geräumt werden. Um zum Graben zu gelangen, ist das kurze Durchfahren des Getreides erlaubt.	Kemnitz-Meierei	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Biber – Westliche Ziese, Östliche Ziese und Hanshagener Bach Der Biber ist nun an vielen Fließgewässern und baut die Gräben zu. Wo der WBV handeln darf, liegt von der Unteren Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung vor. Bei neuen Fällen wird die Untere Naturschutzbehörde angefragt.	Neuendorf, Kemnitz	WBV/ UNB	<input type="checkbox"/>
5.	Westliche Ziese Im Bereich westlich von Neuendorf kann die Ziese schlecht abfließen, da Sie durch die dort weidenden Rinder zu getrampelt ist. Der WBV zeigt dies zum wiederholten Mal bei der UWB an.	Neuendorf	WBV	<input type="checkbox"/>
6.	50/1 + 50/1/001 Der Straßendurchlass unter der Kreisstraße K21 ist weiterhin ein Abflusshindernis, der WBV kontaktiert das Straßenbauamt.	Neuendorf/ Loissin	WBV	<input type="checkbox"/>
7.	56/1 Im Durchlass unter der Bahn ist ein Abflusshindernis. Wahrscheinlich Äste vom Biber. Der Graben soll auslaufseitig geräumt werden. Anschließend muss geguckt werden, wie groß das Hindernis ist und ob dies mit Spülen zu lösen ist. Ansonsten ist EWN zu kontaktieren, um eine andere Lösung zu finden. Einlaufseitig ist ein neues Rechen anzubringen.	Stilow	WBV	<input type="checkbox"/>



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

Verbandsschau Schaubezirk 6

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.

Barcinski
Protokollführer

gez.

Bodenhagen
Schauführerin