

Protokoll der Verbandsschau vom 11. April 2024

Gemeinden: Lubmin, Kröslin, Wusterhusen, Rubenow

Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 12:15 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 73/004, 73/005, 73/006, 73/007, 73/008 Herr Kurowski baut den Stacheldraht bis zum Januar 2025 zurück. Anfang 2025 kann der WBV den Grabenkomplex räumen und Jungaufwuchs wie auch überhängende Äste schneiden.	Lubmin	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 51/022 und Graben 51/021 Die Gräben müssen geräumt werden. In der Wiese ist ein Trichter neben der Rohrleitungsstrasse 51/001.	Rubenow Siedlung	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	Graben 51/1 Der Graben muss einlaufseitig vom Straßendurchlass K22 geräumt werden. Mit einem großen Bagger ist das erst nach der Getreideernte möglich.	Rubenow Siedlung	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Schöpfwerk Rubenow Das Schöpfwerk hat zu Beginn des Jahres im Kreis gepumpt, da die Verwallung an der Ziese in Höhe der Einmündung von Graben 51 nicht mehr vorhanden ist und somit das Wasser der Ziese in den Polder gelaufen ist. Da das Schöpfwerk ein reines Polderschöpfwerk ist, kommt es für einen Rückbau in Frage. Damit wird sich der neu angestellte Moormanager Herr Witgenfeld mit beschäftigen.	Rubenow	WBV	<input type="checkbox"/>
5.	54 Konerower Dorfgraben In der Böschung des Grabens wurde in Höhe des Trafos Rasenschnitt in der Böschung abgelegt. Der Graben soll in Zukunft 2-mal gemäht werden. Der Durchlass vor dem ehemaligen Gutshaus muss gespült werden. Vor dem Stahldurchlass an der Wiese muss der Einlauf freigeräumt und das Totholz entfernt werden. Der WBV spricht die Agrar Groß Ernhof an wegen einem Rückbau des Stacheldrahtzauns, der zunehmend in den Graben kippt.	Konerow	WBV	<input type="checkbox"/>
6.	Ziese/041 Der Durchlass muss gespült werden. Am Teich müssen die umgestürzten Bäume entfernt werden. Das Einlaufbauwerk in die Rohrleitung Station 350 muss raus. Der Einlaufbereich in die Rohrleitungen muss geräumt werden. Die Leitung soll gespült werden.	Gustebin	WBV	<input type="checkbox"/>
7.	Ziese/032 Einlauf in die Rohrleitung muss geräumt werden.	Gustebin	WBV	<input type="checkbox"/>
8.	Ziese/036 Auslaufbereich der Rohrleitung Ziese 041 beräumen.	Gustebin	WBV	<input type="checkbox"/>
9.	73/1/002	Wusterhusen	WBV	<input type="checkbox"/>



	Durch die Regenentwässerung erfolgt Sandeintrag in das Gewässer. Der Graben muss freigeschnitten und geräumt werden.		
--	--	--	--

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Barcinski
Protokollführer

gez.
Bodenhagen
Schauführerin