Protokoll der Verbandsschau vom 15. April 2024

Gemeinde: **Katzow**

Uhrzeit: 8:45 Uhr bis 11:16 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 4 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	**Prägelbach bei Einmündung Graben 59/2** Die Biber stauen das Wasser so weit auf, dass die anliegenden Waldwiesen nicht mehr abtrocknen und zum Mähen nicht befahrbar sind. Die Durchlässe sind durchgehend überstaut.	Wald Jägerhof Eiserteichwiese	WBV mit UNB	☐
2.	**Graben 59/1 und Prägelbach** Im Graben sind mehrere Biberverbaue. Der Graben ist zurückgestaut.	Wald Jägerhof	WBV mit UNB	☐
3.	**Graben 59/2 bei Einmündung Graben 59/2/005** Im Graben sind mehrere Biberverbaue. Es hat ein Termin mit der UNB stattgefunden, weil der Durchlass Station 1419 bis 1429 von der Landesforst erneuert werden soll. Vom WBV wurde darauf hingewiesen, dass die Untere Wasserbehörde mit einzubeziehen ist.	Waldkante Jägerhof	Landesforst	☐
4.	**Graben 59/3** Im Graben sind mehrere Biberverbaue. Die kleine und große Burgwallwiese kann nicht mehr entwässern. Die umgebrochenen Bäume im Graben werden ab Station 349 Graben abwärts vom Förster entnommen.	Wald Jägerhof	WBV UNB Forst	☐
5.	**59/3/030 + 59/3/001** Der Biber staut die Gräben an mehreren Stellen an.	Wald Jägerhof	WBV UNB	☐
	Für alle genannten Gräben soll es ein Termin mit der UNB und der Forst geben.	Wald Jägerhof	WBV	☐
6.	**Graben 60** Der Biberdamm am Dorfteich wird von den Anwohnern auf einem bestimmten Stand gehalten. Hinter dem Durchlass bei den Kopfweiden ist Holz im Graben, bei dem die Böschung ausgespült ist. Im Herbst soll dort die Böschung wiederhergestellt werden.	Katzow	WBV	☐

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.

Barcinski
Protokollführer

Schöndorf
Schauführer