

Protokoll der Verbandsschau vom 18. April 2024

Gemeinden: **Groß Kiesow, Züssow, Behrenhoff, Hanshagen**

Uhrzeit: 8:45 Uhr bis 10:05 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 6 siehe Teilnehmerliste

Der Landwirtschaftsbetrieb Hannemann möchte diese Schau dafür nutzen, um auf das Problem der mittlerweile zu viel ansässigen Biber aufmerksam zu machen. Im Winter haben es die Hauptvorfluter im Wald nicht geschafft, dass Wasser schadlos abzuführen.

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Hanshagener Bach Die Gemeinde möchte 2 Straßen sanieren und hat dort Probleme mit dem Naturschutz, weil der Bach zu dicht dran ist und nicht umverlegt werden darf.	Hanshagen	Gemeinde	
2.	Graben 43/6 Der südliche Bereich des Grabens ist schon wieder mit Strauch bewachsen. Die Gemeinde möchte eine neue Regenentwässerung bauen. Die Einleitung soll kurz vor dem Beginn der Rohrleitung erfolgen. Aus der Sicht des WWBV wäre eine Öffnung der Rohrleitung am besten, ob die Rohrleitung das Wasser schadlos abführen kann, muss überprüft werden. Die Wasserbehörde muss die Einleitung genehmigen.	Groß Kiesow	WBV	<input type="checkbox"/>
			Gemeinde	<input type="checkbox"/>
3.	Rohrleitung 43/6 (Stand vom letzten Jahr!) Parallel zur Bahn ist der Vorfluter verrohrt. Vor Jahren hat der WBV die Gemeinde schon auf das Alter und der ungünstigen Lage hingewiesen. Dort ist kein Rankommen. Der WBV wird vom Oberflurschacht in der Wiese versuchen bis zum nächsten Unterflurschacht, der direkt am Bahnübergang sein soll, eine Kamerabefahrung durchzuführen. Langfristig wäre es gut, wenn die Leitung umverlegt wird. Für verrohrte Gewässer, die nicht geöffnet werden können, gibt es nun Fördermittel. Eine Kostenbeteiligung der Bahn und der Kreisstraße sollte erfolgen. Dies kann durch die Untere Wasserbehörde bestimmt werden.	Groß Kiesow	WBV	<input type="checkbox"/>
			Gemeinde	<input type="checkbox"/>
4.	Graben 44/1/1/015 An der Straße hat sich ein größerer See gebildet. Es soll nach Drainagekarten geschaut werden.	Nördlich Schlagtow		

5.	Graben 43/6 Der Graben soll in diesem Jahr gekrautet werden. Im Wald hat sich der Biber angesiedelt und hatte schon die abgehende Rohrleitung dicht gemacht.	Nördlich Schlagtow	WBV	<input type="checkbox"/>
----	--	-----------------------	-----	--------------------------

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
 Bodenhagen
 Protokollführerin

gez.
 Schöndorf
 Schauführer